



CERPRO

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO DO MANEJO VEGETAL 2025

Documento	RAGMV-2025
Versão	01/2026
Data de emissão	29/01/2026
Situação	Aprovado

CERPRO — Cooperativa de Eletrificação Rural da Região de Promissão

	Tipo: Relatório Técnico, Operacional e Ambiental	RAGMV-2025
	Área de aplicação: rede de distribuição existente da CERPRO	Versão: 01/2026
	Título do Documento: Relatório Anual de Gestão do Manejo Vegetal 2025	

SUMÁRIO

CONTROLE DO DOCUMENTO	3
1 OBJETIVO	4
2 MANEJO VEGETAL REALIZADO	5
2.1 Composição e classificação das O.S.	5
2.2 Natureza dos registros de O.S.	6
3 Inspeção visual da rede de distribuição	7

 CERPRO	Tipo: Relatório Técnico, Operacional e Ambiental	RAGMV-2025
	Área de aplicação: rede de distribuição existente da CERPRO	Versão: 01/2026
	Título do Documento: Relatório Anual de Gestão do Manejo Vegetal 2025	 CERPRO

CONTROLE DO DOCUMENTO

Campo	Informação
Título	Relatório Anual de Gestão do Manejo Vegetal 2025
Código	RAGMV-2025
Versão / emissão	01/2026 — 29/01/2026
Situação	Aprovado
Período de referência	Janeiro a dezembro de 2025
Área responsável	Setor Técnico
Abrangência	Área de permissão da CERPRO
Periodicidade	Anual
Próxima emissão	Janeiro de 2027

	Tipo: Relatório Técnico, Operacional e Ambiental	RAGMV-2025
	Área de aplicação: rede de distribuição existente da CERPRO	Versão: 01/2026
	Título do Documento: Relatório Anual de Gestão do Manejo Vegetal 2025	

1 OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo consolidar, analisar e apresentar, de forma técnica, quantitativa, rastreável e transparente, as atividades de manejo vegetal registradas e documentalmente comprovadas na rede de distribuição existente da CERPRO durante o ano de 2025. Busca, ainda, avaliar a aderência das informações aos requisitos regulatórios aplicáveis, explicitar os critérios de apuração e as limitações documentais, identificar lacunas e oportunidades de melhoria e subsidiar o planejamento e o aperfeiçoamento contínuo da gestão do manejo vegetal nos ciclos seguintes.

	Tipo: Relatório Técnico, Operacional e Ambiental	RAGMV-2025
	Área de aplicação: rede de distribuição existente da CERPRO	Versão: 01/2026
	Título do Documento: Relatório Anual de Gestão do Manejo Vegetal 2025	

2 MANEJO VEGETAL REALIZADO

Em 2025, foram realizadas 83 intervenções diretas de manejo vegetal na rede de distribuição da CERPRO: 76 atendimentos de poda ou corte, 5 atendimentos de retirada ou remoção e 2 atendimentos de roçada ou manejo de mato.

76	5	2	83
poda ou corte	retirada ou remoção	roçada ou mato	total executado

2.1 Composição e classificação das O.S.

Em 2025, foram registradas 83 O.S. de manejo vegetal, sendo 76 preventivas (91,6%) e 7 corretivas (8,4%).

Classificação consolidada das O.S. vegetais - 2025

Sem classe, melhoria e marcação múltipla foram agrupadas em preventiva




Figura — Classificação documental das 83 O.S. vinculadas à vegetação em 2025.

Classe documental	O.S.	Leitura correta
Somente preventiva	76	Intervenção preventiva
Somente corretiva	7	Intervenção corretiva
Total	83	O.S. vinculadas à vegetação com data de 2025

	Tipo: Relatório Técnico, Operacional e Ambiental	RAGMV-2025
	Área de aplicação: rede de distribuição existente da CERPRO	Versão: 01/2026
	Título do Documento: Relatório Anual de Gestão do Manejo Vegetal 2025	

2.2 Natureza dos registros de O.S.

O.S. vinculadas à vegetação por mês — 2025

83 O.S.: 76 descrevem manejo/ocorrência vegetal e 7 registram Vegetação apenas como causa do reparo elétrico




Figura — Distribuição mensal das 83 O.S. vinculadas à vegetação em 2025.

Natureza primária do registro	O.S.	Limite de interpretação
Poda/corte	69	Registro de poda ou corte
Retirada/remoção	5	Galho ou árvore; campos regulatórios de remoção incompletos
Mato/roçada	2	Classificação de confiança média
Reparo elétrico; causa Vegetação	7	Vínculo causal, sem manejo vegetal descrito
Total	83	Contagem de O.S./documentos

	Tipo: Relatório Técnico, Operacional e Ambiental	RAGMV-2025
	Área de aplicação: rede de distribuição existente da CERPRO	Versão: 01/2026
	Título do Documento: Relatório Anual de Gestão do Manejo Vegetal 2025	

3 INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Durante o ano de 2025, a CERPRO realizou um ciclo de inspeção visual abrangendo toda a rede de distribuição existente. Considerando a base cadastral adotada neste relatório, foram inspecionados **606 km de rede**, sendo **573 km na área rural**, e **33 km na área urbana**, correspondentes a 100% da extensão física cadastrada.

A inspeção teve como objetivo avaliar as condições da vegetação existente nas proximidades da rede elétrica e identificar situações com potencial de comprometer a segurança, a continuidade do fornecimento ou o acesso às estruturas. Foram observados, entre outros aspectos, galhos próximos ou em contato com os condutores, árvores inclinadas ou com sinais de instabilidade, galhos secos, crescimento excessivo de copas, vegetação ao redor de postes e equipamentos e necessidade de poda, corte, retirada ou roçada.

As situações identificadas foram avaliadas conforme sua criticidade e encaminhadas para programação dos serviços preventivos ou corretivos necessários. Os registros documentais de 2025 incluem 83 ordens de serviço vinculadas à vegetação ou manejo vegetal. Esses quantitativos representam documentos operacionais e não devem ser interpretados diretamente como número de árvores ou pontos independentes de inspeção.

A inspeção integral possibilitou uma avaliação geral das condições da vegetação ao longo da rede da CERPRO e forneceu subsídios para o planejamento das intervenções. Para os próximos ciclos, recomenda-se registrar de forma padronizada o Ramal, a coordenada, o conjunto elétrico, a extensão percorrida, a quantidade de árvores, o nível de risco e a providência adotada, fortalecendo a rastreabilidade das atividades.

Elaborado por: CERPRO	Aprovação: Setor Técnico	Emissão: 29/01/2026	Página 7 de 7
--------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------